

**MASSOBRIO dr. ing. GIUSEPPE**  
via Dottrina Cristiana 25  
MANTOVA - tel. 0376 324277  
333 6068132 - fax 0376 223748  
e-mail: [ing.massobrio@libero.it](mailto:ing.massobrio@libero.it)

**Istituto tecnico commerciale statale**  
**"Alberto Pitentino"**  
**att. Dirigente scolastico**  
**via Tasso 5**  
**46100 MANTOVA**

[segreteria@pitentino.it](mailto:segreteria@pitentino.it)

Oggetto: relazione sopralluoghi 29/06 e 30/06 uu.ss. presso i plessi dell'Istituto

A seguito di sopralluoghi effettuati in data 29/06 e 30/06 uu.ss. rispettivamente presso la sede centrale di via Tasso 5 e nel plesso di via Acerbi 45 ritengo di poter confermare il contenuto del Documento di valutazione dei rischi (distinto per i vari plessi) in vigore; ho inoltre rilevato quanto segue *(in corsivo gli aspetti gestionali, demandati al Dirigente scolastico)*:

 VIA TASSO 5

- destano qualche preoccupazione le vetrate degli armadi posti al primo piano fra l'aula 68 ed il magazzino: si suggerisce di proteggerle con pellicole autoadesive;
- al primo piano il magazzino della cancelleria e del materiale di facile consumo (ex magazzino stamperia; ex aula 69) è sprovvisto di porta REI;
- va caricata la molla di richiamo della porta REI della biblioteca;
- va verificata la funzionalità del tirante di chiamata presso il servizio igienico utilizzabile anche da parte di soggetti diversamente abili posto al primo piano;
- suggerisco la collocazione di un estintore a CO<sub>2</sub> sia nel laboratorio di Informatica (aula 36) che nella "Cabina elettrica" presso la portineria;
- *in generale sono state rilevate alcune difformità fra stato di fatto e situazione dichiarata in relazione al Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.);*
- *va eliminato (o perlomeno radicalmente ridotto: non più di 10 Kg/m<sup>2</sup> di carico d'incendio e passaggi larghi almeno 120 cm) il deposito di attrezzi ed oggetti vari creato in corrispondenza dell'accesso alla palestra dall'interno dell'edificio;*
- *ritengo quantomeno discutibile la collocazione al centro di un parcheggio di auto di un punto di raccolta in caso di evacuazione e mi riservo di valutare con il personale dell'Istituto una soluzione alternativa.*

VIA ACERBI 45

prescindendo dalle problematiche connesse alla "coabitazione" con l'altro Istituto, nulla di particolare da rilevare:

personalmente non vedo di buon occhio la porta tagliafuoco scorrevole attraverso la quale si accede al vano scala in cui si trova anche l'ascensore; però i Vigili del fuoco hanno rilasciato il C.P.I. ...

MANTOVA 06/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PREVENZIONE E PROTEZIONE

